

Rapportage Toegankelijkheid

Gegevens

1.	Naam organisatie/bedrijf	Molin Juwelier
2.	Doel van het gebouw	Winkel
3.	Bezoek adres	Burgemeester Janssenstraat 38, 6191 JC Beek
4.	Telefoonnummer	046 437 143
5.	Emailadres	info@molin-juwelier.nl
6.	Website	https://www.molin-juwelier.nl/
7.	Naam contactpersoon	Erik Molin
8.	Rapport opgemaakt door	Bert Crapels
9.	Datum	03-04-2019

Samenvatting toegankelijkheidscheck

Positieve punten:

- Het pand is bereikbaar voor bezoekers met of zonder beperking.
- De bruikbaarheid van de ruimte is voor alle gebruikers goed. De deur gaat minimaal 90° open en er is voldoende draai- en keerruimte, de doorgangen in het pand zijn breed, een rolstoelgebruiker kan de ruimte volledig gebruiken zoals beschreven in de Integrale Toegankelijkheid Standaard (ITS). Echter kan deze door de drempel niet zelfstandig het pand betreden.
- Men biedt waar nodig/gevraagd assistentie. Zoals b.v. bij het overbruggen van drempels of bedienen aan de beter te bereiken balie i.p.v. aan de tafel.

Aandachtspunten:

- Er is een bel aanwezig of intercom aanwezig zodat iemand assistentie kan vragen bij het betreden van het pand maar deze hangt hoog.
- De drempel verhindert rolstoelgebruikers het pand zelfstandig te betreden.
- Opstapje in het pand verhindert minder mobiele mensen in het volledig gebruik van de ruimte.
- Stoelen beschikken niet over armleuningen.
- De website beschikt niet over een voorleesfunctie.

Bijlagen:

1. Ingevulde checklijst
2. Handleiding bij de checklijst