

Rapportage Toegankelijkheid

Gegevens

1.	Naam organisatie/bedrijf	Molin Optiek
2.	Doel van het gebouw	Winkel
3.	Bezoek adres	Burgemeester Janssenstraat 40, 6191 JD Beek
4.	Telefoonnummer	046 436 0918
5.	Emailadres	info@molin-optiek.nl
6.	Website	https://www.molin-optiek.nl/
7.	Naam contactpersoon	Karin Molin
8.	Rapport opgemaakt door	Bert Crapels
9.	Datum	03-04-2019

Samenvatting toegankelijkheidscheck

Positieve punten:

- Het pand is bereikbaar voor bezoekers met of zonder beperking.
- De bruikbaarheid van de ruimte is voor alle gebruikers goed. De deur gaat minimaal 90° open en er is voldoende draai- en keerruimte, de doorgangen in het pand zijn breed, een rolstoelgebruiker kan de ruimte volledig gebruiken zoals beschreven in de Integrale Toegankelijkheid Standaard (ITS).
- Meubilair is door alle bezoekers te gebruiken en er is voldoende mogelijkheid om gebruik te maken van een rolstoel.
- Deur is duidelijk zichtbaar en te bedienen door mensen met en zonder beperking.

Aandachtspunten:

- Er is geen bel aanwezig of intercom aanwezig zodat iemand assistentie kan vragen bij het betreden van het pand.
- Stoelen beschikken niet over armleuningen.
- De website beschikt niet over een voorleesfunctie.

Bijlagen:

1. Ingevulde checklijst
2. Handleiding bij de checklijst